

Facader / udfordringer


Begyndende rustdannelse i facadeplader i stål

Mangelfuld befæstigelse og revnedannelse i Steni-plader

Udskiftning af vinduer

Udtjente og utætte skydepartier ved altaner

Åbning af altaner i forhold til dagslys i boliger



Facader

hvad er kvalitet ?

hvad er smukt ?

hvad er med til at skabe følelsen af hjem ?

Hvad tænker I på, når man siger bæredygtigt ?

Altaner

hvad vil I gerne kunne anvende altanen til ?

hvordan og hvor meget skal altanen afskærmes ?

hvilke materialer er gode på en altan ?

Altaner / skriv og tegn

hygge

opbevaring

belysning

sammenhæng mellem
inde og ude

afskærmning


indkik

udsyn


materialer

plantekasser

...



Altaner / inspiration



Ankomst

hvad giver værdi, når man ankommer til sin opgang ?

hvad skaber tryghed ?

hvilke aktiviteter kan give kvalitet ?

Ankomst / skriv og tegn



borde og bænke

legeredskaber

belysning

synlighed

ophold

fællesskab

beplantning

krydderier

sammenkomster

materialer

information

overdækning

postkasser

variation

...

Badeværelser / udfordringer




**Der mangler badeværelser, som i højere grad er indrettet til ældre,
og beboere med øgede tilgængelighedsbehov**

Udtjente tekniske installationer - indstøbte kobberør mv.

Flytning af elinstallationer



Badeværelser / tilgængelighedsbolig



Badeværelser / alm. renovering / type 01


BADEVÆRELSE TYPE 1

EKSISTERENDE FORHOLD

Badeværelse type 1

Antal:


132




Type 2.3

Type 3.3

Eksisterende forhold
Typisk lejlighedsplan - 1:200



Eksisterende forhold
Badeværelse - 1:50



Badeværelser / alm. renovering / type 02


BADEVÆRELSE TYPE 2

EKSISTERENDE FORHOLD


Badeværelse type 2

Antal:

58



Eksisterende forhold
Typisk lejlighedsplan - 1:200



Eksisterende forhold
Badeværelse - 1:50

